

## 一、注意事项

- 1.设置试用期前，必须更改初始的厂商密码(897376)
- 2.不到万不得已，不要使用厂商密码进行权限操作，使用**用户密码即可**，如参数开关，程序开关，PLC 运行，系统文件导入等
- 3.如果 U 盘无法在系统上显示，则需将 U 盘在台式机或者笔记本电脑上进行 U 盘格式化操作，选择 FAT32 的格式

初始厂商密码:897376

初始用户密码:123456

## 二、输入密码权限

1. 按下面板设置按键，然后进入系统设置界面

① 按下侧面的输入密码，然后在左下角输入密码

② 输入完后按下输入键，系统会显示当前密码级别



## 三、U 盘操作

### 1. 新建目录

- ① 按下系统面板的“设置”键，再进入下面界面
- ② 光标移动到右侧的 U 盘目录中
- ③ 按下右侧的“新建目录”按键
- ④ 输入名称后，按下系统“输入”按键进行文件夹新建




图中的“123”为新建文件夹



## 3. 导出文件到 U 盘

① 点击右侧的**功能选择**键，进行功能选择



② 将光标选中左侧中想要导出的系统文件，点击右侧**面输出到 U 盘**键，则目标系统文件就会传送到 U 盘中

③ 按下**输出全部**键，则会将所有系统文件导出到 U 盘中

④ 输出完成后，系统左侧界面中会提示“系统输出完成”

设置 01141 N00000


系统数据		数据输出	U盘目录		功能选择
数据	文件名	状态	名称	大小	
系统参数	SYS.PAR	系统输出完成	..	文件夹	
坐标系	ZOFS.PAR	系统输出完成	DST.PLC	2772B	
刀具偏置	TOFS.PAR	系统输出完成	MACRO.PAR	4021B	
螺距补偿	PITCH.PAR	文件不存在	00001	283B	输出到U盘
宏变量	MACRO.PAR	系统输出完成	00002	249B	
PLC参数	PLC.PAR	系统输出完成	00011	166B	输出全部
全部程序	0****	系统输出完成	00012	111B	
梯形图	*.PLC	系统输出完成	00020	148B	
自定义宏变量	USPMACRO*.TXT	文件不存在	00021	111B	
自定义报警	USRALM.TXT	文件不存在	00022	113B	
自定义IO	USRIO.TXT	系统输出完成	00023	18B	
JPG图片	*.JPG	文件不存在	01141	269B	
			01142	42B	
			01441	118B	
			01442	86B	

屏幕已保存 就绪 MDI 通道1 10:08:27

系统设置 时间设置 **数据输入输出** 数据保护 格式化 密码修改

#### 4. 将 U 盘文件导入到系统中

① 按下**功能选择**，选择**输入输入**



② 将光标移动到左侧，任意一行，按下右侧面的**全部输入**

③ 输入完成后系统会提示“系统输入完成”

④ 重新上电后，导入的数据才会生效

设置 01141 N00000

系统数据		数据输入	U盘目录		功能选择
数据	文件名	状态	名称	大小	
系统参数	SYS.PAR	系统输入完成	..	文件夹	
坐标系	ZOFS.PAR	系统输入完成	DST.PLC	2772B	
刀具偏置	TOFS.PAR	系统输入完成	MACRO.PAR	4821B	
螺距补偿	PITCH.PAR	文件不存在	00001	283B	从U盘输入
宏变量	MACRO.PAR	系统输入完成	00002	249B	
PLC参数	PLC.PAR	系统输入完成	00011	166B	
全部程序	0****	系统输入完成	00012	111B	全部输入
梯形图	*.PLC	系统输入完成	00020	148B	
自定义宏变量	USFMACRO*.TXT	文件不存在	00021	111B	
自定义报警	USRALM.TXT	文件不存在	00022	113B	
自定义IO	USRIO.TXT	系统输入完成	00023	18B	
JPG图片	*.JPG	文件不存在	01141	269B	
			01142	42B	
			01441	118B	
			01442	86B	清除

◀ 屏幕已保存 就绪 MDI 通道1 10:08:57

系统设置 时间设置 **数据输入输出** 数据保护 格式化 密码修改